

Утвержден
Приказом директора МАУ ДО «ДТДМ»
№ 81 от «7» мая 2018 г.

ПЛАН

мероприятий по устранению замечаний, нарушений, выявленных в ходе проверки
выполнения требований пожарной безопасности в ДЮОЦ «Фортуна»
МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»
отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному образованию г. Норильск

| № предписания | Вид нарушения, выявленные в ходе проверки | Мероприятия по устранению нарушений | Дата исполнения | Ответственные должностные лица |
|---------------|--|---|-----------------|--------------------------------|
| 18\1\1 | Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора учреждения в тамбур, не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа | Замена запирающего устройства. Установка задвижки. | 1.06.2018 | Савич Т.Н. |
| 18\1\2 | Запор на двери эвакуационного выхода, ведущего из коридора учреждения в тамбур не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа | Замена запирающего устройства согласно требованиям | 1.06.2018 | Савич Т.Н. |
| 18\1\3 | Заполнение проема в противопожарной перегородке, отделяющей кладовую реквизита, выполнено в виде двери с ненормируемым пределом огнестойкости | Ошибочно указано как замечание | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--|---|------------|-----------------|
| 18\1\4 | Второй эвакуационный выход не изолирован от жилой части здания | В связи с невозможностью изолировать эвакуационный выход от жилой части здания, будет проведен аудит. | 20.08.2018 | Трофименко О.А. |
| 18\15 | На путях эвакуации в тамбуре основного эвакуационного выхода допускается хранение пиломатериалов и размещение стеллажа | Исправлено | 1.05.2018 | |
| 18\1\6 | В помещении №9 ширина горизонтального участка пути эвакуации составляет 0,56 (установлена тумбочка) | Исправлено | 1.05.2018 | |
| 18\1\7 | На путях эвакуации в тамбуре второго эвакуационного выхода допускается хранение стола , шкафы. | Исправлено | 1.05.2018 | |